



# Câmara Municipal de Mogi Guaçu

Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO** N° 026, **DE** **2022**

**Assunto:** Indica serviço de verificação técnica de substituição de poste de energia elétrica com base corroída e risco eminente de queda e acidente grave, na Rua João Pessiquele, altura do numeral 207 no Jardim Santa Madalena.

**INDICO** ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, na forma regimental de costume, se digne determinar “URGENTES” providências ao responsável pela Secretaria Municipal competente, objetivando seja promovido serviço de verificação técnica de substituição de poste de energia elétrica com base corroída e risco eminente de queda e acidente grave, na Rua João Pessiquele, altura do numeral 207 no Jardim Santa Madalena. Certa de contar com a ação imediata de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e reiteramos protestos de estima e apreço.

Sala “Ulysses Guimarães”, 22 de março de 2022.

**Vereadora Delegada Judite de Oliveira**

**Líder do PDT**

PROPOSTURA ELABORADA  
PELO AUTOR

